

Controle van een: mobiele kraan, havenkraan, spoorwegkraan, autolaadkraan, dakdekkerskraan.

P1: BIJ HET ONDERZOEK VAN HET HEFWERKTUIG/LIFT WERD NIETS ABNORMAALS VASTGESTELD. HET HEFWERKTUIG/LIFT MAG VERDER GEBRUIKT WORDEN.

Datum: 24/01/2025 **Inspecteur:** Ive Smits

Mentor:

ID-label: Palfinger 1-WFM-441

Klantreferentie:

Datum verslag: 24/01/2025

De volgende inspectie moet uitgevoerd worden in: 04/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Poldergotestraat
Huisnummer 12
Busnummer
Postcode 9240
Gemeente Zele
Land België

Eigenaar

Naam Herwebo
Straatnaam Poldergotestraat
Huisnummer 12
Busnummer
Postcode 9240
Gemeente Zele
Land België

Aannemer

Naam Herwebo bvba
BTW nr. BE 840 691 575
Telefoonnummer -
E-mail Facturatie@herwebo.be

Type controle: Periodiek (Wetgeving: zie rubriek "nota's")

Jaarlijkse inspectie datum uitgevoerd: 24/01/2025

Merk Palfinger **Type** PK19.001SLD

Serie nr / klant nr. 100455381 **Bouwjaar** 2018

Maximum belasting 6200 kg

Nummerplaat 1-WFM-441

Verwisselbaar uitrustingsstuk


Nee Ja (Zie omschrijving)

HIJSHAAK

Aantal: 3




Hijshaak 1 / Serienummer:	Rotator Kinshofer ED06136
Hijshaak 1 / Maximale last:	4500 kg
Hijshaak 2 / Serienummer:	Grijpbak Kinshofer EG08117
Hijshaak 2 / Maximale last:	3000 kg
Hijshaak 3 / Serienummer:	Thiele 13-10/XL
Hijshaak 3 / Maximale last:	Niet gekend.

	Beschrijving van gecontroleerde locatie: Depot					
--	--	--	--	--	--	--

Administratieve onderzoekscriteria periodiek	OK	NOK	NVT			Opmerkingen	Afbeelding
Positief verslag van indienststelling aanwezig. zie rapport of	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				

Technische onderzoekscriteria - Per kwartaal	OK	NOK	NVT	P3	P4	Opmerkingen	Afbeelding
--	----	-----	-----	----	----	-------------	------------

Identificatie 3M	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

Opstelling 3M	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Bediening 3M	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Hijsinrichting 3M	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Eindeloop 3M	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Draaikrans en zwenkwerk 3M	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Giek 3M	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Onderstel 3M	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

Lastbegrenzer 3M	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Lastmomentbegrenzer 3M	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Energietoevoer 3M	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Technische onderzoekscriteria - Jaarlijks	OK	NOK	NVT	P3	P4	Opmerkingen	Afbeelding
Geraamte J	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

NOTA'S

De inspectie waarvan dit verslag het resultaat is, kan in geen geval worden gebruikt als onderdeel van een EG-verklaring van de MRL 2006/42/EG of het KB12/08/2008.

Een mobiele kraan, havenkraan, spoorwegkraan, autolaadkraan, dakdekkerskraan valt onder het toepassingsgebied van het A.R.A.B., het KB 05/05/1995 of het KB 12/08/2008 (met CE) of het KB 12/08/1993 (zonder CE).

De controle waarvan dit verslag het resultaat is, werd uitgevoerd op basis van het A.R.A.B art. 281.

De inspecties gebeuren zonder voorafgaande demontage. Ze zijn beperkt tot een visueel nazicht, de inspectie van de goede staat van de onderdelen van niet elektrische aard die veilig bereikbaar zijn en tot de inspectie van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen.

Het nazicht van de elektrische installatie van het toestel valt buiten de opdracht van deze inspectie.

Volgens Codex Art. IV.2-11 dienen de verslagen, documenten en attesten ter beschikking te worden gehouden van de ambtenaren belast met het toezicht. Zij dienen tevens te worden overgebracht aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk of bij ontstentenis van een comité, aan de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de werknemers, overeenkomstig artikel 53 van de wet van 04/08/1996.

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 11:25 tot 11:55

De inspecteur Ive Smits



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481