

Controle van een: mobiele kraan, havenkraan, spoorwegkraan, autolaadkraan, dakdekkerskraan.

P1: BIJ HET ONDERZOEK VAN HET HEFWERKTUIG/LIFT WERD NIETS ABNORMAALS VASTGESTELD. HET HEFWERKTUIG/LIFT MAG VERDER GEBRUIKT WORDEN.

Datum: 23/04/2026 **Inspecteur:** Ive Smits
ID-label: Palfinger 1-WFM-441

Mentor:
Klantreferentie:

Datum verslag: 23/04/2026

De volgende inspectie moet uitgevoerd worden in: 07/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Poldergotestraat
Huisnummer 12
Busnummer
Postcode 9240
Gemeente Zele
Land België

Eigenaar

Naam Herwebo
Straatnaam Poldergotestraat
Huisnummer 12
Busnummer
Postcode 9240
Gemeente Zele
Land België

Aannemer

Naam Herwebo bvba
BTW nr. BE 840 691 575
Telefoonnummer -
E-mail Facturatie@herwebo.be

Type controle: Periodiek (Wetgeving: zie rubriek "nota's")
Jaarlijkse inspectie datum uitgevoerd: 29/12/2025

Merk Palfinger **Type** PK19.001SLD
Serie nr / klant nr. 100455381 **Bouwjaar** 2018

Maximum belasting 6200 kg **Nummerplaat** 1-WFM-441
Verwisselbaar uitrustingsstuk
☒ Nee ☐ Ja (Zie omschrijving)

HIJSHAAK

Aantal: 3



Hijshaak 1 / Serienummer: Rotator Kinshofer ED06136

Hijshaak 1 / Maximale last:	4500 kg
Hijshaak 2 / Serienummer:	Grijpbak Kinshofer EG08117
Hijshaak 2 / Maximale last:	3000 kg
Hijshaak 3 / Serienummer:	Thiele 13-10/XL
Hijshaak 3 / Maximale last:	Niet gekend.



	Beschrijving van gecontroleerde locatie: Depot						
Administratieve onderzoekscriteria periodiek	OK	NOK	NVT			Opmerkingen	Afbeelding
Positief verslag van indienststelling aanwezig. zie rapport of	☒	☐	☐				
Technische onderzoekscriteria - Per kwartaal	OK	NOK	NVT	P3	P4	Opmerkingen	Afbeelding
Identificatie 3M	☒	☐	☐	☐	☐		
Opstelling 3M	☒	☐	☐	☐	☐		
Bediening 3M	☒	☐	☐	☐	☐		
Hijsinrichting 3M	☒	☐	☐	☐	☐		
Eindeloop 3M	☒	☐	☐	☐	☐		
Draaikrans en zwenkwerk 3M	☒	☐	☐	☐	☐		
Giek 3M	☒	☐	☐	☐	☐		
Onderstel 3M	☒	☐	☐	☐	☐		

Lastbegrenzer 3M	☒	☐	☐	☐	☐		
Lastmomentbegrenzer 3M	☒	☐	☐	☐	☐		
Energietoevoer 3M	☒	☐	☐	☐	☐		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

NOTA'S

De inspectie waarvan dit verslag het resultaat is, kan in geen geval worden gebruikt als onderdeel van een EG-verklaring van de MRL 2006/42/EG of het KB12/08/2008.

Een mobiele kraan, havenkraan, spoorwegkraan, autolaadkraan, dakdekkerskraan valt onder het toepassingsgebied van het A.R.A.B., het KB 05/05/1995 of het KB 12/08/2008 (met CE) of het KB 12/08/1993 (zonder CE).

De controle waarvan dit verslag het resultaat is, werd uitgevoerd op basis van het A.R.A.B art. 281.

De inspecties gebeuren zonder voorafgaande demontage. Ze zijn beperkt tot een visueel nazicht, de inspectie van de goede staat van de onderdelen van niet elektrische aard die veilig bereikbaar zijn en tot de inspectie van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen.

Het nazicht van de elektrische installatie van het toestel valt buiten de opdracht van deze inspectie.

Volgens Codex Art. IV.2-11 dienen de verslagen, documenten en attesten ter beschikking te worden gehouden van de ambtenaren belast met het toezicht. Zij dienen tevens te worden overgebracht aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk of bij ontstentenis van een comité, aan de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de werknemers, overeenkomstig artikel 53 van de wet van 04/08/1996.

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 14:15 tot 14:40

De inspecteur Ive Smits

Ive Smits